



SITUAZIONE IN EVOLUZIONE: CONTINUANO IL LAVORO E IL MONITORAGGIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

Comunicato stampa del 03/03/2016 ore 16

A causa delle violente e intense precipitazioni, occorse nella nottata sino alla mattinata e che hanno fatto registrare quantitativi di circa 90mm, si sono verificate alcune tracimazioni a Nord dell'autostrada A4, in particolare nei canali Taglio in comune di Fossata di Portogruaro, Roggia del Molino e Vidimana in comune di San Michele al Tagliamento, Lugugnana in comune di Teglio Veneto, Versiola in comune di Guaro, Reghena e S. Giacomo in comune di Portogruaro.

In comune di Cinto Caomaggiore sul canale Lison esterno, in via Bonato, sempre a causa delle importanti piogge, si è riscontrato il cedimento di un ponte, mentre si segnala un'importante infiltrazione sul manufatto del salto di fondo sul canale La Vecchia in comune di Fossalta di Portogruaro.

La situazione nel comprensorio del Nord Est del Veneto Orientale sta lentamente rientrando nella normalità.

I livelli idrometrici all'interno della rete di bonifica si stanno gradualmente abbassando grazie al funzionamento degli impianti idrovori.

I livelli dei corsi d'acqua esterni rimangono comunque elevati, a causa del passaggio della piena dal territorio friulano a monte.

Fortunatamente nelle ultime ore non si sono manifestate precipitazioni di intensità rilevante e le previsioni per le prossime ore non destano particolare apprensione.

Il personale tecnico del Consorzio sta comunque mantenendo costantemente monitorati i livelli dei canali e controllando sul territorio le condizioni delle opere di bonifica per riscontrare eventuali danni subiti nel corso delle avversità atmosferiche.

Ufficio Comunicazione